

PLAINBOIS DU MIROIRN° commune **25456**Généralité :

217 habitants (2014), pas de fromagerie

Réseau de collecte :

Réseau à priori unitaire ?/Déversoir d'orage bien visible en entrée de STEP.

STEP (Station d'Épuration) Réf. GPS : Long : 06° 38' 36'' E Lat : 47° 11' 40.5''*Vue générale du site et rejet des eaux traitées.*

Station d'épuration mise en service en 2010 pour une capacité de 200 équivalents habitants/type DFS (Décanteur Filtre à Sable)
 Station d'épuration assez récente, site propre.

Rejet des eaux traitées :

A l'extrémité de la STEP, au pied d'un mur en béton, se trouve le rejet, avec 2 tuyaux PVC, dont un seul donne un petit débit d'eau claire et sans odeur.

*Le tuyau en arrière-plan et ses effets immédiats, mais durables dans tout le vallon en aval.*

Rejet des eaux pluviales :

La STEP se trouvant en tête d'un talweg, quand on descend celui-ci, on découvre une petite centaine de mètres plus bas un autre tuyau, de diamètre bien supérieur et en béton. A partir de là, on remarque de nombreuses souillures émanant de toute évidence de rejets d'égouts, avec lingettes, coton tiges, etc...

Constat :

Visite du 24/10/2014.

Le cas d'école de l'incohérence d'une situation avec STEP moderne et épuration efficace, anéanti par **un grave dysfonctionnement du déversoir d'orage et du dégrilleur.**

En cas de pluie une grande quantité d'eau polluée n'est pas traité par la station, absence de bassin de stockage des premières eaux de pluie polluées.

A revoir rapidement car les effets négatifs des dysfonctionnements se font sentir sur l'amont du Dessoubre.