

**TREVILLERS**N° commune **25571**Généralité :

Stations intercommunales de Trévillers.

Trévillers 473 habitants + fromagerie.

Thiébouhans 232 habitants (2014), pas de fromagerie.

Réseau de collecte :

Déversoir d'orage invisible/réseau unitaire ou séparatif non connu, eaux pluviales difficiles à localiser.

STEP (Station d'Épuration): réf. GPS : Long : 06° 52' 20.21'' E Lat : 47° 17' 21.50'' N

Station d'Épuration (STEP) assez récente, dans un bâtiment, site propre.

Station d'épuration mise en service en 1995/capacité 2333 équivalents habitants/type AP (Aération Prolongée)

Rejet des eaux traitées :

Dans la doline située juste derrière le STEP, on aperçoit un seul tuyau d'où il sort une eau d'apparence propre. De même, sur le fond à travers lequel l'eau s'infiltré, aucun dépôt n'a été remarqué, ainsi qu'une absence presque totale d'algues

*Doline et rejet, STEP en arrière-plan.**Gros plan sur le rejet.*Rejet des eaux pluviales :

Pas identifié.

Constat :

Date de la visite 11 novembre 2014.

La STEP semble fonctionner correctement, on peut juste déplorer le fait de ne pouvoir surveiller le rejet des eaux pluviales ce qui ne permet pas de constater si un souci intervient sur les branchements aux eaux pluviales.

**Par contre :**

sur le même site, juste à côté, une entreprise voisine utilise un trou profond (doline élargie ????) au pied du remblais de leur parking, comme dépotoir. L'encrochement, bien noirci par endroits laisse soupçonner que des feux y soient régulièrement allumés afin d'éliminer ces déchets de toutes natures (bois, cartons, mais aussi plastics, polystyrène, etc...)

Cette façon de procéder est tout à fait illégale !!

Du fond de ce trou doit s'écouler tous les résidus de combustion ! A régler au plus vite !



*Vue sur le dépotoir de l'entreprise voisine.*