

FRAMBOUHANSN° commune **25256**Généralité :

Station intercommunale : syndicat Fontenelles-Frambouhans

STEP située sur la commune des Fontenelles.

Frambouhans : 807 habitants pas de fromagerie

Réseau de collecte :

Déversoir d'orage) non visible normalement réseau séparatif.

Réseau de transfert/station de relevage :

Au Lieu-dit « Le Crotot » destiné à envoyer les eaux à traiter vers la STEP intercommunale des Fontenelles.

Nous avons repéré à l'angle de la D201 (Rue de la Baume) et de la Rue des Louvières, une doline recevant plusieurs tuyaux probablement en provenance des quartiers voisins. Ce qui ne devrait logiquement être que des déversoirs pluviaux ne l'est visiblement pas :

*Tuyaux arrivant dans la doline.**Détail du fond de la doline.*

Incident répertorié par la CPEPESC lors d'une sortie de terrain, l'association a découvert que la station de relevage des égouts polluait. La CPEPESC, est intervenue à plusieurs reprises au sujet de cette station qui débordait par un trop plein dans une doline-perte. Le problème aurait été apparemment résolu en décembre 2013. L'agence de l'eau a financé une mise en séparatif des réseaux.

Constat :

Date de visite 24 octobre 2014.

Le fond de la doline est souillé de nombreux dépôts et lingettes jusqu'à ce que le lit d'écoulement disparaisse dans la zone de perte.

Manifestement un vrai souci dans le réseau d'égout de ce village, branchement d'eaux usées domestique au réseau d'eau pluviale ?

Un très sérieux diagnostique du réseau de ce village est à réaliser pour connaître le fond de ce problème et y remédier au plus vite vu le nombre d'équivalents habitants sensé être traités par cette STEP...