

LES BRESEUXN° commune **25091**Généralité :

210 habitants (2014) pas de fromagerie.

Réseau de collecte :

A proximité de la STEP, déversoir d'orage bien visible. A priori réseau unitaire... A vérifier.

STEP (Station d'Épuration): *Référence GPS : Long : 06° 08' 01.4'' E / Lat : 47° 16' 08.5'' N*

Station d'épuration mise en service en 1978 capacité 500 équivalents habitants/type BAAP (Boue Activée Aération Prolongée)

Rejet des eaux traitées

De l'extérieur de l'enceinte, on voit au premier coup d'œil que ce qui semble être le canal de sortie draine une eau d'une qualité effrayante : un épais dépôt de surface sous forme de grosses galettes se fait emporter avec le courant, jusqu'à une chute et sa disparition dans une canalisation sous terrain. Il suffit de traverser le chemin et de descendre en contrebas, en tête d'un talweg, pour retrouver l'autre extrémité de la canalisation, à la source d'un petit ruissellement.



Le canal de fuite vers l'exutoire.



Le rejet des eaux traitées.

Rejet des eaux pluviales :

A peine en dessous, plusieurs tuyaux (PVC et béton) se jettent en tête de ce petit vallon. Le plus gros, en béton, semble être celui (ou un de ceux) qui draine le déversoir d'orage. A partir de là, le lit du ruisseau est abondamment souillé de lingettes et autres débris (cotons tiges, autres...)



Le très probable déversoir d'orages.



L'état du ruisseau en aval.

Constat :

Date de visite 30 octobre 2014.

Une situation qui semble cumuler un traitement insuffisant à cause d'une STEP obsolète, ainsi qu'un dysfonctionnement du déversoir d'orages.

A revoir de toute urgence...